ПЕЧЬ 1

Время	Шлак									
	Cu	SiO_2	CaO	Fe_3O_4	Zn	Fe	MgO	Al_2O_3	Pb	
план	**0.50**	**28.0**	**7.7**		**3.1**	**33.1**			**0.43**	
норма	**0-0.5**	**28-32**	**5-10**							
00:00	0,56	26,2	5,8	7,9	2,75	38,9	1,04	4,64	0,24	
01:50	0,54	25,8	6,5	8,1		37,8				
03:50	0,45	28,4	6,4	6,3		36,9				
05:30	0,44	27,9	6,3	6,5		37,4				
08:00	0,52	27,7	6,0	6,5	2,60	38,2	1,07	5,04	0,21	
10:00	0,54	28,2	6,1	7,2		38,1				

ПЕЧЬ 2

Время	Шлак								
	Cu	SiO_2	CaO	Fe_3O_4	Zn	Fe	MgO	Al_2O_3	Pb
план	**0.50**	**28.0**	**7.7**		**3.1**	**33.1**			**0.43**
норма	**0-0.5**	**28-32**	**5-10**						
00:00	0,48	27,5	6,1	6,9	2,62	37,5	1,06	4,75	0,22
01:50	0,54	26,1	5,9	7,9		38,3			
03:50	0,47	29,1	6,7	6,0		36,3			
05:30	0,41	29,2	6,5	6,5		36,8			
08:00	0,50	28,0	6,4	6,5	2,61	37,7	1,07	5,03	0,21
10:00	0,50	28,4	6,5	7,0		37,3			

ШЛАК ПА ПОБЕДА

Время	Cu	SiO_2	CaO	Fe	Fe_3O_4	Zn	Pb
план	**2.1**	**19.0**	**1.5**	**46.0**		**4.0**	**0.7**
норма	**0-3**	**18-22**					
01:00	6,91	19,90	3,60	39,90	16,70	2,56	0,42